

SPLIT MURAL ISSY DR R32



Codes erreur	Description	Remarque
dF	Dégivrage	Affichage normal, pas un code d'erreur
CL	Nettoyage actif	
FP	Chauffage lorsque la température ambiante est inférieure à 8 °C	
FC	Refroidissement forcé	
AP	Mode AP de connexion Wi-Fi	
CP	Arrêt via la télécommande	
EH00	Dysfonctionnement de l'EEPROM de l'unité intérieure (IDU)	
EH0A	Erreur de paramètre EEPROM de l'unité intérieure (IDU)	
EL01	Erreur de communication entre l'unité intérieure (IDU) et l'unité extérieure (ODU)	
EH02	Erreur de détection du signal de passage par zéro (sur certains appareils)	
EH03	Vitesse du ventilateur de l'unité intérieure hors contrôle	
EC51	Erreur de paramètre EEPROM de l'unité extérieure (ODU)	
EC52	Erreur du capteur de température de la batterie de l'unité extérieure (T3)	
EC53	Erreur du capteur de température ambiante de l'unité extérieure (T4)	
EC54	Erreur du capteur de température de refoulement du compresseur (TP)	
EC56	Erreur du capteur de température en sortie de batterie de l'unité intérieure (T2B) – Multi-zone	
EH60	Erreur du capteur de température ambiante de l'unité intérieure (T1)	
EH61	Erreur du capteur de température de la batterie de l'unité intérieure (T2)	
EC07	Vitesse du ventilateur de l'unité extérieure hors contrôle	
EH0	Erreur de communication entre la carte de commande principale et la carte d'affichage de l'unité intérieure (sur certains appareils)	
ELOC	Manque de réfrigérant dans le système	
PC00	Protection du module IPM de l'unité extérieure	
PC01	Protection contre les anomalies de tension de l'unité extérieure	
PC02	Protection contre la température excessive du compresseur (ou du module IPM)	
PC03	Protection contre une pression trop basse ou trop élevée (sur certains appareils)	
PC04	Erreur de commande du compresseur Inverter	
----	Conflit de modes entre unités intérieures (Multi-zone)	